



The analysis of efficiency and technological peculiarities of the ways of the electric power costs reduction at melting of cast iron and steel in electric and induction furnaces is presented. The main perspective for embedding in existing houses for conditions of RB is heating of batches due to natural gas in self-sufficient plants directly in heating bucket buckets.

Я. Е. РОВИН, ГГТУ им. П. О. Сухова, С. Я. РОВИН, УП «Технолит»,
В. М. ГАЦУРО, М. К. КАЗНЕВ, РУПН «БелАЗ»

УДК 621.74

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКЕ ЧУГУНА И СТАЛИ

Плавка – наиболее энергоемкая стадия производства литья и металлургической промышленности.

С расширением использования электроплавки возрастает актуальность разработки ресурсосберегающих технологий и металлургического оборудования. Очевидные технологические и производственные достоинства электроплавильных печей сочетаются с вполне приемлемыми низкими затратами на производство электроэнергии. При плавке жидкого чугуна и стали примерно 1300 и 1500 МДж/т соответственно затраты при плавке составляют от 2,0 до 2,7 тыс. МДж/т или 550–750 кВт·ч/т, т.е. термический кпд. печи не превышает 50–60%. При стоимости электроэнергии 126 руб/кВт·ч на 1 т расплава затраты составляют 70–100 тыс. руб.

«Горячая» тепловая энергия в действительности не просто рассеивается в атмосфере, а расходуется на «производство» затраченной окружающей среды: образование пыли, вредных веществ, взрыво-химически опасных газов и т.д. Для осуществления природоохранных мероприятий приходится затрачивать эквивалентные или большее количество энергии (в соответствии с первым законом термодинамики). Отсюда следует, что экологическая эффективность внедрения способов, сокращающих энергопотребление при плавке, с учетом экологических факторов возрастает более чем в 2 раза.

В настоящее время разработан и профинирован ряд технологических процессов, прежде всего в металлургии, которые позволяют существенно интенсифицировать работу печей и сократить удельный расход электроэнергии и одновременно обеспечить высокое качество жидкого металла.

Среди них – интенсивное применение кислорода как для продувки жидкой массы, так и в оптическо-кислородных горелках, продувка инертными газами, удашение углеродсодержащих материалов и испепенение шлака, работа на дешев-

зых дугах, испарение и запахло до 25–30% жидкого чугуна, работа «с блоком», зажигание СО непосредственно в рабочем пространстве, подогрев шихты в печи и автономных установках, изотермическая обработка, в том числе в печи ковше и др. Среди основных направлений развития в технологии электроплавки можно назвать также повышение удельной мощности систем энергоснабжения печей от 0,5 до 1,0 МВА/т (специальные печи), применение электронных быстродействующих систем контроля и управления приводами, модернизацию конструкции печей (стопний и элекрорезь выпуск, выплавляемые панели и т.д.), расширение использования магнитогидродинамических печей постоянного тока и индукционных печей средней и повышенной частоты. Эти мероприятия привели к тому, что за последние 20–30 лет средние удельные затраты электроэнергии в металлургии снизились с 630–750 до 350–450 кВт·ч/т и менее, а продолжительность плавки – со 180 до 45 мин. На литейных дутовых плавках малой емкости, в частности печах ДС-6, наиболее распространенных в Беларуси, конечно, не все из перечисленных мероприятий могут быть использованы. Однако генерации и направления в совершенствовании техники плавки идентичны.

Если оценивать способы интенсификации плавки по такому интегральному показателю, как сокращение удельных затрат электроэнергии, то ориентировочно можно расположить их следующим образом (по максимальным значениям в % от удельного расхода): зажигание СО в рабочем пространстве – 6, работа со вспененными плавками – ~9, снижение удельной мощности с поддержанием длинных дуг – ~10, вдувание кислорода – ~10, использование жидкого чугуна – ~10, использование теплично-кислородных горелок (ТКГ) – ~12, подогрев шихты – ~25.

Очевидно, что наибольший эффект обеспечивает предварительный подогрев шихты. На практи-

и расплавление металлизованных в плавильной печи расходуется примерно 70–75% энергии, перегрев и дошашку жидкого металла – 25–30%. Нагрев шихты до температуры 550–750°C сокращает на 30–35% затраты энергии в первый период плавки. Следует также учитывать, что нагрев слоя кускового материала, каким является металлизованная, точечным источником (дугой) за счет излучения имеет достаточно низкий термический к.п.д. (~20%), работа дуги на холодной шихте менее устойчива, все это усиливает продолжительность плавки, увеличивает расход электродов, износ футеровки, угар. Не намного больше термический к.п.д. при нагреве холодной шихты в индукционных печах, особенно промышленной частоты.

При плавке шихты Промсъюзом удаление меди, выжигание масел, СОЖ и других загрязнений, частичное удаление пыли за счет продувки слоя. Более чистая шихта и сокращение времени пребывания в печи способствуют повышению качества жидкого металла за счет уменьшения количества неметаллических включений и газовышенности. Так, по экспериментальным данным, при выпуске чугуна в индукционных печах на горячей шихте жидкотекучесть увеличилась от 274 до 310 мм (по техногонитической пробе), улучшились механические свойства σ_u – с 163 до 195 МПа, $\sigma_{0.2}$ – с 686 до 872 МПа.

Подогрев шихты может быть осуществлен несколькими способами. Наиболее простое техническое решение – нагрев газовыми или газокислородными горелками непосредственно в рабочем пространстве печи. Способ может применяться только в электродуговых печах, так как в индукционных при относительно высоком спотовом плавении высоты тигла и его диаметра пропрессается только верхний слой, составляющий примерно 10% от металлизованных, а к.п.д. нагрева составляет не более 7–8%. Прощуть шихту на сколько-нибудь значимую глубину без организации принудительного движения газов через слой невозможно. При использовании заполненных горелок в электродуговых печах эффект несколько выше, но не более 10–15%. С целью повышения эффективности нагрева в последнее время используют газокислородные горелки, в частности на печах ДС-100 (РУР «БМЗ»), в которые после разогрева шихты подают избыточное количество кислорода для подрезки лома. По сути, это совмещение двух способов интенсификации процесса плавки.

Привлекательным с точки зрения теплового баланса является подогрев шихты отходящими газами при электрической плавке (температура газов из электрических печей недостаточна для нагрева шихты).

На 1 т стали в дуговых печах образуется 150–200 м³ газов, содержащих СО и Н₂, в суммарном количестве от 15 до 40 %. При этом их темпера-

тура колеблется от 750 до 1500°C. Теплоодержание газов достигает 50–100 кВт·ч на 1 т стали. Этого тепла достаточно, чтобы нагреть 1 т шихты до 500°C. Реализация такого способа подогрева может осуществляться непосредственно в рабочем пространстве печи путем дожигания газов за счет вдувания кислорода (вдувание воздуха менее эффективно). Однако возрастание температуры газов до 2000–2200°C приводит к увеличению тепловой нагрузки на свод, стены и электроды. Расход кислорода (воздуха) для дожигания должен тщательно контролироваться, и горение производится с коэффициентом избытка <1 во избежание угары и подрезки электрических. В то же время теплоизлучение к шихте за счет излучения и конвекции газов не превышает тех же 10–15% от общего количества выделяющегося тепла.

Нестатичные вспетки дожигания в рабочем пространстве печи уменьшаются при использовании двухкамерных печей: в первом зажигается топка, отходящие газы из нее поступают во второй корпус, где дожигаются наш слоем шихты. Однако термический к.п.д. процесса при этом не повышается.

Для нагрева кускового материала в сплошной форме эффективным способом является продувка высокотемпературными газами (фильтрация) при конвективном теплообмене. Такой режим, существующий, например, в шахтных печах, обеспечивает при нагреве термический к.п.д. 65–70%. При скоростях продувки 15–25 м/с коэффициент объемного теплообмена достигает 1,2–1,8 МВт/м².

Развитием способа нагрева шихты в слое путем продувки отходящими газами можно считать шахтно-дуговые печи, в последние годы внедренные в эксплуатацию на некоторых предприятиях металлургии. Шахта, в которую загружается металлизованная, устанавливается непосредственно на свод электродуговой печи. Газы проходят с температурой 750–1200°C сквозь слой материала (без дожигания) и отводятся в систему дожигания CO и отходов. Шихта удерживается вращающимися пальцами. Естественно, такой агрегат существенно сложнее и дороже традиционной дуговой печи и не может использоваться в действующих цехах без капитальной реконструкции здания.

Наиболее наружным и наименее дорогостоящим способом предварительного нагрева шихты при электроплавке является подогрев газов печи на автономной установке, отапливаемой природным газом. Экономический эффект при этом обуславливается двумя факторами. Стоимость единицы тепловой энергии, полученной от сжигания природного газа (при цене ~50 долл/1000 м³), в 10 раз меньше, чем от преобразования электроэнергии. Второе – термический к.п.д. нагрева шихты за счет продувки составляет 65–70%, что примерно втрое превышает эффективность нагрева ших-

ты и электросетях и, следовательно, суммарные затраты тепла существенно ниже.

Нагрев может осуществляться в шахтных установках проходного типа с разгрузкой снизу, инженерийных неподпредстенено в плавильном отделении для сокращения времени на транспортировку горячей металлизации. Проходные горизонтальные установки менее эффективны и сложнее в эксплуатации.

Если в цехе отсутствуют свободные площади, нагрев шихты может осуществляться непосредственно в загрузочных корзинах или башнях перед загрузкой в печь. В этом случае установка по технологии неподпредстенено применяет табориты корзинами (одноступенчатый нагрев).

Установки данного типа для предварительного нагрева металлизации при плавке чугуна в стали в электродуговых и тигельных индукционных печах были разработаны УП «Техногих» и УО «БГТУ им. Н. О. Сухого» и успешно внедрены на ряде предприятий республики, в том числе на РУП «ГЛЗ «Центробург» и УРП «МоАЗ им. С. М. Кирова» в 2004 г.

На рис. 1, 2 показаны схемы одно- и двухступенчатых установок, обеспечивающие подогрев шихты в бардах емкостью 1,5 и 6,0 т до температуры 550–750 °С при расходе природного газа 15–18 м³/т в течение 15–20 мин. Расход газа на установку – от 90 до 300 м³/ч в зависимости от емкости барда (корзины).

Подогрев шихты перед загрузкой в электропечи является эффективным и экономичным способом, существенно повышающим технико-экономические характеристики плавки чугуна и стали. Подогрев шихты обеспечивает сокращение удельных затрат электроэнергии на 150–160 кВт·ч или снижение стоимости жидкого чугуна на 18–20 тыс. руб. за 1 т. При годовом производстве отливок 10 000 т и выходе газового на уровне 55–60% экономия составляет около 350 млн. руб., что примерно в 7 раз превышает стоимость установки подогрева шихты в загрузочных корзинах (башнях).

Вместе с тем испытания установок подогрева шихты в загрузочных корзинах (башнях) для




Рис. 1. Схема одноступенчатой аэродинамической установки подогрева шихты:
1 – осаждение (камера избора газов); 2 – сифон; 3 – инжекционная горелка; 4 – загрузочная башня; 5 – дроссель; 6 – привод насоса и поплавка сифона




Рис. 2. Двухступенчатая установка подогрева шихты. Обозначения те же, что на рис. 1

электродуговых и индукционных печей выявили определенные эксплуатационные «узкие места». К их числу относятся высокий градиент температур шихты по высоте башни (рис. 3). Первоначальность прогрева материала с различной температурой до 350–500 °С, снижение термического х.п. по ходу процесса и перегрев корпуса башни – наиболее пройденные факторы таких установок.

Для уменьшения градиента температур по высоте столбы шихты в установке подогрева был разработан и опробован в промышленных условиях на установках подогрева 2- и 6-тонных балей способ струйчатой подачи шихты. Сущность




Рис. 3. Параметры процесса подогрева избытка в батте (кирзов). T_1 – температура факела; T_2 , R – соответственно температура верхнего и нижнего слоев шихты

способа состоит в том, что с определенной стадии нагрева, до выхода процесса на так называемый регулярный режим, подача топлива уменьшается на 1/3 и далее на 2/3. При этом соответственно уменьшаются температуры факела и верхнего слоя шихты. Так как расход отходящих газов в основном зависит от разряжения в системе актирации, то общий расход при неизменном разряжении остается постоянным, и уменьшение количества продуктов горения компенсируется увеличением подсога воздуха.

При подаче в батту газов с температурой, меньшей чем температура верхнего слоя шихты, они отбирают часть тепловой энергии, а затем в нижних слоях издают тепло, повышая температуру в этой зоне. Учитывая симметричность процессов «нагрев – охлаждение» при постоянных условиях (a , b , K), в слое происходит перераспределение тепла и выравнивание температуры. Режим при трехступенчатом измельчении расхода представлен на рис. 4, где, кроме темпера-

турных полей, нанесены расчетные давления по термическому к.п.д. установки:

Расход газа на нагрев уменьшается по сравнению с исходным режимом, а термический к.п.д. увеличивается примерно на 10%. Однако из-за снижения температурного напора A уменьшается интенсивность процесса, т.е. увеличивается время нагрева.

Выравнивание температур в слое может быть достигнуто за счет циркуляции отходящих газов. В этом случае вместо подсогивания воздуха и разбавления продуктов горения газы, что неизбежно снижает температуру факела (T_1) и температурный напор (A), интенсивность теп-

лообмена $\left(\frac{\partial q}{\partial t}\right)$ и термический к.п.д. в установку возвращается газо отходящих газов. Негативные явления уменьшаются, при чем по ходу процесса, когда температура отходящих газов превышает 350 °С, положительный эффект становится заметнее (рис. 5).

В качестве дополнительного преимущества циркуляционный режим уменьшает нагрузку на систему очистки выбросов (пропорционально разбавлению). Для термического обезвреживания вредных газов, образующихся при нагреве шихты




Рис. 4. Ступенчатый режим нагрева 2-слойной батты. T – подача газа 45 $\text{Pa}/(\text{м}^2)$; W – 40; MG – 20 $\text{Pa}/(\text{м}^2)$. Обозначения те же, что на рис. 3




Рис. 5. Циркуляционный режим плавки: I – вентиляция 45 м³/т; II – вентиляция 90 м³/т
II – расход отходящих газов – 900 м³/т

за счет испарения и разложения органических веществ, попадающих в печь с затяженнейшей шихтой (стружка, скрап), необходимо обеспечить их пребывание в зоне высоких температур достаточно долго.

При циркуляционном режиме возникает возможность не только выравнивания, но и повышения средней температуры нагрева шихты, что позволит увеличить эффективность работы плавильных печей и экономию электротермии. За счет переключения температур – «сдвигания» максимальной температуры T_m^* в нижние слои шихты можно избежать перегрева верхних слоев и негативных явлений, связанных с перегревом (спекания, спиривание). Для этой цели циркуляционный режим используется сразу же, как только T_m^* достигает величины 700–800°C. После подогревания верхних слоев до 550–650°C вновь включаются горелки на 3–4 мин, затем осуществляется или повторное включение шариковых, или ступенчатое снижение расхода газа. Во втором случае процесс нагрева занимает меньшее время, но снижается термический КПД. Включение циркуляционного режима позволяет обеспечить нагрев нижних слоев до любой желаемой

температуры. Циркуляционный режим позволяет довести термический КПД установки подогрева до 65–70% и сократить удельный расход природного газа до 12–14 м³/т.

Не менее важной проблемой является устранение перегрева корпуса загрузочной базы (корзины). Это достигается путем наружного обдува башни и/или установки инсулирующей обечайки с зазором 30–50 мм. По кольцевому зазору за счет естественной тяги (снизу – вверх) или с помощью вентилятора (сверху – вниз) продувается холодный воздух. Для того чтобы в якоре не попадали высокотемпературные продукты горения газа, диаметр свода (крышки) делается мельче, чем внутренний диаметр вставки, а зазор между сводом и поверхностью шахты (~350 мм) перекрывается антистойкой тканью. Наиболее эффективным способом является использование внутренней вставки – обечайки и принудительной пошли в образующийся кольцевой зазор воздушного потока.

Применение вентилятора для просушки кольцевого зазора позволяет не только защитить корпус загрузочной базы (корзину), но и охладить якорь с запорными устройствами, соответственно ускорить оборот якоря при загрузке шихты.

Более радикальным средством устранения перегрева является применение двухкорпусных якорей (корзин) с теплоизоляцией. Такие якори используются на двухступенчатой установке подогрева шихты для 30-тонных индукционных печей (ОДИИ «ГЗИиН», г. Гомель).

Помимо указанных выше экономических и технологических преимуществ, предварительный нагрев шихты позволяет существенно улучшить экологические параметры шахты, условия труда и безопасность работы на электропечах, особенно при работе в «бюлотов» на индукционных печах.