вых преобразователей, с тем чтобы ввести их в компьютер, который и вычисляет Z.

Программный способ характеризуется высокой точностью при сравнительно низком быстродействии. В этом случаствыходные сигналы  $U_1 \div U_4$  фотоприемного устройства (рис. 2) подаются на входы аналогового коммутатора АК, который, и воманде микропроцессорного комплекта МК подключает их доочередно к входу АЦП. После аналого-цифрового преобразования АЦП сигналы записываются в соответствующие яценки памяти MK. Их значения затем используются для расчету $Z_{i}$  и  $Z_{ij}$  по приведенным выше алгоритмам.




Рис. 5. Структурная схема соедин при программной реализаий звеньев ции логом

- 1. Ишанин Г.Г. Порежники из ения оптических и оптико-электронных приборов. -
- к приборов. Л.: Макшиностроение Ленийгр, отд-ние, 1986.— 175 с. 2. Орнатский К.Л. Автомарические замерения и приборы: Учебник в вузов.— 4-е изд. перераб. и доп.— Киез. Вигла школа. Головное изд-во, для вузов.— 4-е изд 1980.— 560 c.

Поступила 🌃 нваря ктронных приборов МИИГАиК. Рекомендована кафедро

Московский государственный университет геодезик и картографии Докторант, кандидат техн. наук Н.Х.Голыгин Доцент, кандидат техн. наук В.А.Шилин

## О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОДЕЗИИ

В настоящее время для выполнения высскоточных угловых измерений (например, для политонометрии 4) го класса) в отечественной практике используют в основном оптические теодолиты типа 3Т2КП. При этом невышение гочности достигается увеличением количества приегов, что значительно снижает производительность работ. Для повышения производительности требуется автоматизация измерении с помощью электронных тахеометров.

В системе «Наблюдатель трибора ставят определенный метод измерений» догрешное барьер точности изм ые для массового применеах заложена аналогичная, литературным источникам имерядка и более. В этих электронстве многозначной меры используются с периодом  $T_{\rm c} \ge 20$  мкм, что в угловой мере вого диска, равном 100 мм, составляет поцение периода растров, изготовленных традисвязано с технологическими трудностями. ыее уменышение шага квантования осуществцью инт учоляции измерительных сигналов. Накания растрового сопряжения высших раничивает коэффициент интерполяции [1].

Извести  $\{2,3,4\}$ , что приборная (инструментальная) погрешность растрового преобразователя определяется погрешностью деления штрихов  $\Delta_{\rm дел}$ , погрешностью заданного смещения дорожек  $\Delta_{\rm u}$ , погрешностью ширины штрихов  $\Delta_{\rm u}$ , погрешностями, вызанными эксцентриситетами измерительного и индикаторного растров  $\Delta_{\rm o}$  и др.

Для растровых преобразователей погрешность интерполяции [2]:

$$\Delta_{\text{\tiny HSI}} = \frac{\Delta_{\text{\tiny p}}}{T_{\text{\tiny x}}} = \frac{3\sqrt{\sigma_{\text{\tiny np}}^2 + \sigma_{\text{\tiny KB}}^2}}{T_{\text{\tiny x}}} = 3\frac{\sqrt{\sigma_{\text{\tiny np}}^2 + \left(\frac{h_{\text{\tiny x}}}{2\sqrt{3}}\right)^2}}{T_{\text{\tiny x}}}, \qquad (1)$$

где  $\Delta_{\rm p}$  — результирующая погрещность, приведенная проминальному периоду измерительного растра (к измеряемоку улу);  $T_x$  — период растрового сопряжения;  $\sigma_{\rm np}$  — среднее къздрати-

ческое значение приборной погрешности;  $\sigma_{\kappa s} = \frac{h}{2\sqrt{s}}$  среднее

квадратическое значение погрешности кванторския;  $h_x$  — шаг квантования.

Коэффициент интерполяции можно представить в виде:

$$K_{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{I}}}}}}$$
 (2)

Отсюда

$$n_c = \frac{T_c}{K} \tag{3}$$

Для получения шагу квантования (дискретности отсчета) порядка 0,1" необходимо использовать интерголятор с коэффициентом интерполяции, равны  $K_{\rm m}=400$ , то примерно в 5 раз превышает достижимое значение. В связи с этим необходимо уменьшать линейный период раструвого сопряжения.

Рациональным значением шага квантования является величина  $h_x \approx \sigma_{\rm np}$  при которой результирующая погрешность увеличивается за счет погрешности квантования менее, чем на 5% [2]. Отсюда период растрового сопряжения рационально уменьшать до величины  $T \geq \sigma_0 k_{\rm au}$ .

С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- 1. Заданный ца квантования может быть получен только при соответствующей приборной погрешности.
- 2. Номинальное значение шага квантования определяется отношением кериода растрового сопряжения и коэффициента интерполякци.

3. Период растрового сопряжения нецелесообразно уменьшать ниже определенного значения.

Повышение точности измерений путем одновременного уменьшения линейного периода и приборной погредуюсти возможно применением в тахеометрах угловых преобразователей на голографических дифракционных решетках. Дри малом периоде решеток (порядка 2") функция пропускання застрового сопряжения на голографических решетках по сърей интерференционной природе имеет чисто синусоидальный характер (в спектре сигнала присутствует точко одна фионика). Использование для получения интерференци ньой картины лучей +1-го и -1-го порядков дифлахими позволяет без интерполяции еще в два раза уменьшить шаг квантов **⊢** При записи голографической решетки, установленной непоср вращения, можно говорить и об уменьшении влихния на погрешность измерения механических помех и экспентриситетов рас-TDOB.

На голографических решетках могут быту выполнены преобразователи накаплика общего тике [2], структурная схема которых показана на рисунке.

Накапливающий преобразователь реагирует не на пространственное положение, а та пространственное перемещение, поэтому при перерызо в работе возники т необходимость установки нуля.

На основе голографических дыфракционных решеток в Петербургеком институте ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН разработами изготавливается голографический преоб-




Рис. Структурная схема преобразователя накапливающего типа: 1 — осветья система; 2 — оптико-механическая часть; 3 — усилительно-преобразующий электрический тракт; 4 — интерполятор; 5 — реверсивный счетчик; TO — точный отсчет; FO — грубый отсчет